


Arbeiten am Repeater OE9XVI erfolgreich durchgeführt

By Klaus Battlogg

Sun Dec 08 12:23:41 CET 2024

OE9



Am 07.12.2024 wurde das Problem mit der fehlerhaften Erkennung des 85.4 Hz CTCSS-Subaudiotons am Repeater OE9XVI behoben. Ab diesem Zeitpunkt wurde der CTCSS-Ton für RX/TX wieder zurück auf 85.4 Hz geändert, nachdem zuvor 77.0 Hz verwendet wurde. Die Arbeiten konnten vor dem Wintereinbruch durchgeführt werden. Der aktuelle Status von OE9XVI ist weiterhin auf QRZ.com einsehbar.

<https://www.qrz.com/db/OE9XVI> (<https://www.qrz.com/db/OE9XVI>)